

Winterzeit ist Wartungszeit

Gerade in dieser Zeit häufen sich Unfälle, bei denen es zu Verletzungen am Oberkörper und im Gesicht kommt.

Überall dort, wo mit Lärm und rückschlagenden Kleinteilen zu rechnen ist, muss persönliche Schutzausrüstung in Griffweite vorhanden sein. Nur dann wird Sie auch verwendet und Unfällen vorgebeugt.

Unfallursache ist in den meisten Fällen, dass keine persönliche Schutzausrüstung getragen wurde. Schutzbrillen und Gehörschutz gehören in ausreichender Anzahl in jede Werkstatt. Achten Sie auf kurze Wege.

Denken Sie auch an Erste Hilfe. Ein Verbandskasten, Waschmöglichkeiten und eine Augenspülung sorgen für schnelle Hilfe im Ernstfall.

Fragen Sie Ihren Außendienstmitarbeiter und beugen Sie entsprechend vor.

Bildunterschriften:

Bild 1:

Augenverblitzung nach Schweißarbeiten. Dies ist schnell passiert, umso länger aber dauert der sehr schmerzhaft Heilprozess.

Bild 2:

Kurze Wege. Die persönliche Schutzausrüstung direkt an der gefahrbringenden Maschine. Dann klappt es auch mit der Akzeptanz und der Unfallverhütung.

Wenni Michael